


- ③ 始点をクリックします。
- ④ 多角形ビューポートの場合は、点を連続してクリックして多角形を描きます。円・円弧ビューポートの場合は、ダイナミック入力メニューなどから「円弧」オプションを選択し、最低2点以上クリックして円弧を描きます。
- ⑤ 最後にダイナミック入力メニューなどから「閉じる」を選択し、多角形または円を閉じます。
- ⑥ 作成したビューポート内に「モデル」タブの図形が表示されます。

## WARNING




◆ 円弧は「円弧」作成コマンドの要領で描きます。



## レイアウト画面を4分割して新しいビューポートを作成するには？（ビューポート管理）

- ① 新しい「レイアウト」タブを表示し、不要なビューポートを選択して削除します。
- ② (メニューバー) [表示] → [ビューポート] → [ビューポート管理] を選択します。  
(リボンLT 2013以降) [レイアウト] → [レイアウトビューポート] → [名前の付いたビューポート/UCS定義管理]  
(リボンLT 2010～2012) [表示] → [ビューポート] → [名前の付いたビューポート]
- ③ 「新規ビューポート」タブをクリックしてリストから「4分割：等分」をクリックします。
- ④ ビューポートの間隔を「5」と入力して、[OK] ボタンをクリックします。



## COLUMN




◆ (LT 2009リボン) [表示] → [ビューポート] → [ビューポート管理] を選択します。

## POINT



◆ 管理ウィンドウを見ながら簡単にレイアウト領域を2分割、3分割、または4分割してそれぞれにビューポートを自動的に設定できます。

- ⑤ 画面いっぱいにレイアウトする場合、(フィット) 「F」 [Enter] と入力します。または対角2点をクリックします。



## WARNING



### レイアウト画面で用紙の色や用紙外側の背景色を変更するには？

◆ レイアウト用紙の色を変更できます (LT 2015 以降)。同様に用紙背景色 [用紙背景] も変更できます。

- ① [オプション] ダイアログボックスを表示して、[表示] タブの [色] ボタンをクリックします。
- ② [コンテキスト] 欄で [シート / レイアウト] を、[インターフェース要素] 欄で [背景] を選択します。
- ③ [色] 欄で色を選択し、[適用して閉じる]、[OK] ボタンをクリックします。